


AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA LINEA MORTARA - ASTI (TRATTO MORTARA - CASALE MONFERRATO)



## La situazione in breve

---

A seguito di segnalazione abbiamo intrapreso un'azione di controllo dello stato di manutenzione del tratto di linea ferroviaria Mortara – Casale Monferrato, riscontrando gravi menomazioni agli impianti tali da pregiudicare una pronta ripresa dell'esercizio.

In particolare è stato rilevato che:

- 1) sono stati asportati i binari per un tratto di circa 300 metri in uscita da Casale. Verosimilmente le rotaie rimosse sono state utilizzate per la sostituzione del binario del ponte sul Po, avvenuta nel coeso dell'estate del 2015;
- 2) sono state asportate le sbarre di tutti i passaggi a livello.

Il sopralluogo è stato effettuato sabato 28 novembre 2015.



## Casale Monferrato

Passaggio a livello sulla Strada Vecchia Vercelli, privato delle sbarre.



## Casale Monferrato

Binario tagliato in prossimità del casello visibile nella foto precedente.



## Casale Monferrato

Vista del binario  
tagliato in direzione  
Casale.



## Casale Monferrato

Vista del binario  
tagliato in direzione  
Mortara.



**Casale  
Monferrato**

Il tratto privo delle rotaie.



**Casale  
Monferrato**

Dopo circa 300 metri  
il binario è  
nuovamente integro.



## Casale Monferrato

Passaggio a livello tra Casale e Terranova, privo delle sbarre.



## Terranova Monferrato

Il moderno passaggio a livello sulla Strada Statale 596 dir, anch'esso privo delle sbarre.



## Terrasa

Il passaggio a livello nei pressi dell'ex fermata, ancora integro. La fotografia è del maggio 2014.



## Terrasa

Lo stesso passaggio a livello a novembre 2015, con le sbarre rimosse.



## Terrasa

L'edificio dell'ex fermata, con una sbarra abbandonata.



## Terrasa

La sbarra abbandonata sul marciapiede.



## Candia Lomellina

Il passaggio a livello su Viale Giuseppe Garibaldi, nei pressi della stazione. Nel maggio del 2014 le sbarre erano ancora al loro posto.



## Candia Lomellina

Lo stesso passaggio a livello a novembre 2015, con le sbarre rimosse.



**Candia  
Lomellina**

Vista della stazione in direzione Mortara. Sulla destra si notano le sbarre abbandonate tra gli arbusti.



**Candia  
Lomellina**

Le sbarre abbandonate.



## Zeme

La fermata nel maggio 2014. Il passaggio a livello è ancora completo.



## Zeme

A novembre 2015 le sbarre sono state smontate.



### Castello d'Agogna

Passaggio a livello su via Piemonte. Anche qui, come su tutta la tratta, le sbarre sono state rimosse.



### Castello d'Agogna

Dettaglio del passaggio a livello della foto precedente. E' stato asportato anche uno dei semafori stradali.